

あなたのお家、狙われてませんか？ 防犯対策、出来ていますか？

こんなところが
狙われています！

2階のベランダ

- ・窓の鍵が無施錠

勝手口

- ・鍵がかかっていない

1階の腰高窓

- ・防犯ガラスを使っていない
- ・コンクリート塀・植木などで外からの見通しが悪い
- ・室外機、物置など、足場になりそうなものが置いてある


1階居間の掃き出し窓

- ・防犯ガラスを使っていない
- ・外からの見通しが悪い

1階の玄関

- ・門扉がない またはいつも開いている
- ・玄関ドアに補助錠が付いていない


侵入口の約60%は窓から！
約70%はガラスを破って侵入し、
5分以上かかる侵入は避ける傾向があります



出典：※1 警視庁生活安全総務課手集計(H26年) ※2 (財)都市防犯研究センター「防犯環境設計ハンドブック」

防犯ガラス「セキオ」

2枚のガラスの間に特殊中間膜を挟んだ防犯ガラス「セキオ」は、窓ガラスを割る「打ち破り」「こじ破り」に時間をかせぐことが可能です。



「セキオ」を実際に打ち破る実験動画をご確認いただけます。

セキオ 60

窓ガラスでできる備えがあります！

窓から備える防犯・防災に関するご相談は当店にご依頼ください！

株式会社GCC

東京都練馬区関町南2-5-13 パークフラット104号

☎ 03-5903-8368

MAIL info@gcc2023.net

